

## Recomendaciones sobre altavoces

Evite que la aguja o LED del meter de su amplificador entre en la zona ROJA que indicaría saturación, con peligro de exceso de potencia o salida distorsionada para los altavoces de su instalación. Una salida con distorsión de sonido por exceso de señal de entrada o exceso de volumen de su amplificador dañaría gravemente sus altavoces.

Los picos de señal elevados de corta duración y sin distorsión son fácilmente asimilados por los altavoces, pero los picos de señal distorsionados los pueden dañar gravemente.

En instalaciones con altavoces exponenciales, no fuerce los controles de graves del amplificador por encima de las posibilidades y respuesta de los altavoces, ya que pondría en peligro los mismos.

Una instalación equilibrada en potencia y respuesta de frecuencias de todos los componentes le dará un resultado de excelente calidad y larga duración sin problemas.

El servicio de asistencia "FONESTAR" le resolverá sus dudas. Consúltenos.

Para SONIDO cuente con **FONESTAR**

**FONESTAR** ES LA ESTRELLA DEL SONIDO


CONSULTE, CONFIE Y ELIJA **FONESTAR**



**GARANTÍA:** 6 meses contra todo defecto de fabricación acompañando justificante de compra. No cubre portes, quema de bobinas, roturas o averías posteriores.

FONESTAR - Apartado 191 - 39080 Santander (España)  
[www.fonestar.es](http://www.fonestar.es)

Impreso en papel ecológico blanqueado sin cloro o lejías. ☺



## EJEMPLOS DE CONEXIÓN EN BAJA IMPEDANCIA:



# Mod. RM-110S

## MOTOR PARA DIFUSOR EXPONENCIAL

100 W 11

En instalaciones con altavoces exponenciales se recomienda instalar el doble de seguidilla, para evitar daños que pudieran originarse en los mismos por frecuencias seguidilla en altavoces que la suministrada por el amplificador como margen de potencia. Hay que asegurarse de que la potencia del amplificador supera en exceso la de los altavoces, estos pueden resultar dañados.

Hay que asegurarse de que la potencia total admisible por los altavoces sea la máxima admisible por los altavoces. Si la potencia del amplificador supera en exceso la de los altavoces, este puede resultar dañado.

Es necesario que la impedancia total sea correctamente conectada para que la transmisión de potencia y calidad sea perfecta. Los altavoces se combinan en serie o paralelo para que la impedancia resultante sea igual a la de los terminales de salida del amplificador.

Es recomendable la instalación con altavoces de baja impedancia cuando la distancia entre altavoces y amplificador sea corta (menos de 30 m) y el número de altavoces pedidos (menos de 8) y de iguales características para evitar diferencias entre ellos.

Los motores FONESTAR de baja Z 8 son adecuados para su instalación en sistemas exponeciales y sufuncionamiento con amplificadores FONESTAR u otros con salida de altavoces en baja impedancia, 4, 8 y 16 ohmios.

SENSEBILIDAD: 116 dB a 1W/1 m. MEDIDAS: 123 mm Ø x 115 mm Alto

IMPEDANCIA: 11 (42 CC) PESO: 2Kg.

POTENCIAS: 100W. P.ACOUSTICA: 130 dB a máxima potencia.

RESPUESTA: 260-87.500 Hz ROSCA: 1 3/8" estandar

CONEXIONES: 16 mm² de potencia.

EL Mod. RM-110S FONESTAR es un motor para difusor exponecial con rosca estandar 1 3/8" para su fácil y rápido accoplamiento al difusor exponecial. Su especial construcción lo hace adecuado para su uso con sirenas. Sistemas de alarmas e instalaciones móviles o fijas de exterior o interior, donde se precise un motor compacto y de potencia elevada.

## MOTOR PARA DIFUSOR EXPONENCIAL

Mod. RM-110S

**FONESTAR**

## Mod. RM-110S

### MOTOR PARA DIFUSOR EXPONENCIAL

El Mod. RM-110S FONESTAR es un motor para difusor exponencial con rosca estándar  $1\frac{3}{8}$ " para su fácil y rápido acoplamiento al difusor exponencial. Su especial construcción lo hace adecuado para su uso con sirenas, sistemas de alarmas e instalaciones móviles o fijas de exterior o interior, donde se precise un motor compacto y de potencia elevada.

#### CARACTERÍSTICAS:

POTENCIA:	100 W.	P. ACÚSTICA:	130 dB a máxima potencia.
RESPUESTA:	260-87.500 Hz	ROSCA:	$1\frac{3}{8}$ " estándar
IMPEDANCIA:	11 (4'2 CC)	PESO:	2'2 Kg.
SENSIBILIDAD:	116 dB a 1W/1 m.	MEDIDAS:	123 mm Ø x 115 mm Alto

Los Motores FONESTAR de baja Z 8 son adecuados para su instalación en difusores exponenciales y su funcionamiento con amplificadores FONESTAR u otros con salida de altavoces en baja impedancia 4,8 y 16 .

Es recomendable la instalación con altavoces de baja impedancia cuando la distancia entre altavoces y amplificador sea corta (menos de 30 m) y el número de altavoces pequeño (menos de 8) y de iguales características para evitar diferencias entre ellos.


Es necesario que la impedancia total sea correctamente conectada para que la transferencia de potencia y calidad sea perfecta. Los altavoces se combinan en serie o paralelo para que la impedancia resultante se ajuste a la de los terminales de salida del amplificador.

Hay que asegurarse de que la potencia total admitida por los altavoces sea la adecuada. La potencia de salida del amplificador no debe sobrepasar la potencia máxima admitida por los altavoces. Si la potencia del amplificador supera en exceso la de los altavoces, éstos pueden resultar dañados.

En instalaciones con altavoces exponenciales se recomienda instalar el doble de potencia en altavoces que la suministrada por el amplificador como margen de seguridad, para evitar daños que pudieran originarse en los mismos por frecuencias sin ecualizar o muy bajas.

#### EJEMPLOS DE CONEXIÓN EN BAJA IMPEDANCIA:



##### 1 - CONEXIÓN EN PARALELO



##### 2 - CONEXIÓN EN SERIE



##### 3 - CONEXIÓN EN SERIE - PARALELO



Impreso en papel reciclado blindado sin cloro o lejía.

FONESTAR - Apartado 191 - 39080 Salamanca (España)  
www.fonestar.es

bobinas, roturas o averías posibles.

GARANTÍA: 6 meses contra todo defecto de fabricación o suministro de compra. No cubre partes, quemado de

**FONESTAR®**

CONSULTE, CONFIÉ Y ELJA FONESTAR

**FONESTAR ES LA ESTRELLA DEL SONIDO**

Para SONIDO que une con FONESTAR

El servicio de asistencia "FONESTAR" le resolverá sus dudas. Consulte.

problemas.

Una instalación equilibrada en potencia y respuesta de frecuencias de todos los altavoces, ya que pondrá en peligro los mismos.

En instalaciones con altavoces exponenciales, no fuerce los controles de los altavoces por los altavoces, pero los picos de señal distorsionados los asimilados por el amplificador por encima de las posibilidades y respuesta de los graves de señal elevados de corta duración y sin distorsión son fácilmente detectados.

Los picos de señal elevados de corta duración y sin distorsión son fácilmente detectados.

El efecto de saturación, con peligro de exceso de señal de entrada o exceso de volumen de su amplificador dará gravemente sus altavoces.

Evite que la aguja o LED del metro de su amplificador entre en la zona ROJA de indicación, con peligro de exceso de señal de distorsión o salida con distorsión distorsionada para los altavoces de su instalación. Una salida con distorsión alta incluirá saturación, que no solo destruye la calidad del sonido, sino que también reduce la eficiencia del sistema.

Recomendaciones sobre altavoces

100 W 11  
DIFUSOR EXPONENCIAL  
MOTOR PARA  
Mod. RM-110S

**FONESTAR®**